


24-01-2024

Accesorios de conexión sin soldadura para tuberías de cobre Carrier VRF XCT7

Muy señores nuestros:

Mediante el presente escrito Carrier España S.L. informa que, si bien en todos los manuales de instalación se indica que las conexiones frigoríficas en las redes de tubería de nuestros sistemas VRF XCT7 han de realizarse mediante soldadura fuerte y en atmósfera de nitrógeno seco, aceptamos el uso de este sistema de conexión sin soldadura teniendo en cuenta lo siguiente:

- ✓ El proveedor de los accesorios de conexión sin soldadura y el instalador son los responsables de sus productos y su correcto funcionamiento, no pudiendo responsabilizar a Carrier España S.L. por problemas o defectos detectados en la instalación de sus sistemas VRF XCT7 derivados del uso de estos elementos
- ✓ El instalador deberá cumplir con la normativa vigente y los requerimientos de nuestra solicitud de puesta en marcha. Por este motivo, la prueba de estanqueidad seguirá siendo necesaria y obligatoria (esta prueba sí ha de realizarse siguiendo nuestro IOM no pudiendo llevarla a cabo de otro modo)
- ✓ Como ya indicamos anteriormente, no nos oponemos al uso de los accesorios de conexión sin soldadura (uniones por presión, sellos, codos, reducciones, acoplamientos roscados) pero debemos dejar claro que las derivaciones (imagen adjunta) nunca podrán sustituirse por piezas en forma de "T"



- ✓ Las condiciones de Garantía no se verán afectadas por el uso de estos elementos siempre que se cumplan las indicaciones anteriormente descritas y la instalación se realice conforme al proyecto realizado/validado por el departamento técnico de Carrier".

Un saludo



Alfonso Acicolla González
VRF & RLC Support and Training Manager