

REF: USO DE SISTEMAS DE UNIÓN DE COBRE SIN SOLDADURA

junio 2023

Mitsubishi Heavy Industries, no se opone al uso de conexiones a presión sin soldadura, adecuado para aplicaciones de aire acondicionado, para unir tuberías de cobre en instalaciones de sistemas VRF – KXZ.

Tanto si se utiliza el método de conexiones con soldadura o el sistema de unión mecánica a presión, nuestros equipos deben instalarse siguiendo nuestro manual de instrucciones y siempre cumpliendo con las normas vigentes.

Condiciones de uso de Mitsubishi Heavy Industries para este tipo de conexiones:

El instalador asume en todo momento la responsabilidad de la instalación de los sistemas de unión a presión, y debe asegurarse de que cumple con todas las normativas de instalación vigentes.

El uso y la selección de los sistemas de unión a presión es responsabilidad del instalador, que debe haber recibido formación técnica y práctica por parte del distribuidor de los accesorios de unión a presión, y estar completamente capacitado en el uso de las herramientas y sus componentes.

Al unir varias unidades exteriores KXZ los sistemas de unión a presión no pueden utilizarse, y deben instalarse los kits de conexión recomendados por el fabricante y siempre mediante soldadura.

Cualquier defecto o incidencia derivado de la instalación de los sistemas de unión a presión son responsabilidad del instalador.

El uso de los sistemas de unión a presión no anulara la garantía de los productos de Mitsubishi Heavy Industries, siempre que se cumplan todas las condiciones mencionadas anteriormente y que se sigan las instrucciones de instalación del manual del equipo.

Departamento Técnico LUMELCO

